Nota prot. n. P377/4101 sott. 72/C (17) del 9 maggio 2000

Impianti idrici antincendio - Requisito di continuità.

Nel riscontrare il quesito in oggetto si concorda con l'avviso espresso al riguardo da codesto Comando, ritenendo che i requisito di continuità dell'alimentazione idrica degli impianti antincendio, collegati ad acquedotto cittadino, non viene meno per una momentanea interruzione dell'erogazione dovuta ad interventi di manutenzione.