Nota prot. n. P1158/4101 sott. 106/27 del 1° dicembre 2000

Quesito - Distributore carburanti presso stazione ferroviaria - Art. 41 del D.M. 31 luglio 1934.

Con riferimento alla note indicata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, si precisa che il disposto di cui all'art. 41 dei D.M. 31 luglio 1934, che prevede una distanza di 20 m tra le rotaie delle linee ferroviarie ed il perimetro di serbatoi di oli minerali, non è applicabile al caso in specie trattandosi di distanze di sicurezza esterna.
Peraltro questo Ufficio ha di recente fornito chiarimenti direttamente alle Ferrovie dello Stato S.p.A. - Unità Tecnologie Materiale Rotabile - sull'argomento di che trattasi con nota prot. n. P1158/4101 sott. 106/27 del 1° dicembre 2000 che, per opportuna conoscenza, si allega in copia.