

Nota prot. n. P14163/4122 Sott. 32 del 9/12/1993

Impianti elettrici di sicurezza a servizio di un edificio scolastico

In relazione alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10 Novembre 1993, si comunica che, concordando con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F.¹, l'illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule.

¹ Anche le aule devono essere dotate di illuminazione di sicurezza, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse.