



# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 465/4105 sott. 92/B

Roma, 2 giugno 2000

**OGGETTO: DM 8 giugno 1993 – Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione**

Sono pervenute dalle Associazioni nel settore richieste di ulteriori precisazioni in merito al punto 2) della nota P245-264/4105 sott. 92/B del 2 maggio 2000, relativamente alla ubicazione di eventuali porte a servizio di locali cabina di misura e sala compressori.

Al riguardo si fa presente che, alla luce del penultimo capoverso del punto 2.3 – **sala compressori** – del DM 8 giugno 1993, ove è detto “*la sala compressori, sia con sicurezza di 1° che di 2° grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all’impianto*”, l’apertura della **porta** per tale locale non necessita di muri di schermo nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di ubicazione sopra riportati.

Un’analoga soluzione si ritiene possa essere accettata anche per la **cabina di misura**, considerando che il livello di rischio di tale locale non è superiore rispetto a quello della sala compressori.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Mazzini)