

Allegato n.1

**SEMINARIO N. 1 di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno dei professionisti di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.**

**PROGRAMMA:**

- TITOLO:** "LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE INCENDI"
- DESTINATARI:** PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI E/O COLLEGI PROFESSIONALI CHE NECESSITANO DELL'AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011, DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ART 16 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 139 DEL 8 MARZO 2006 E S.M.I.
- OBIETTIVI:** ANALIZZARE IL RUOLO DEL TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI NELLE VARIE FASI DI UNA OPERA (PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, GESTIONE, ADEMPIMENTI FORMALI) AL FINE DI ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEGLI OBBLIGHI E VALORIZZARE LA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ.
- CONTENUTI:**
- MODULO 1:**
- SCOPI DELLA RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO;
  - IN QUADRAMENTO DEL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO;
  - LE CRITICITÀ
  - EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
  - PROFILI DI RESPONSABILITÀ
- MODULO 2**
- ANALISI DI UN CASO CONCRETO.
- METODI:** LEZIONE FRONTALE IN AULA.
- MATERIALI DIDATTICI:** COPIA DELLE SLIDES CHE VERRANNO ILLUSTRATE DURANTE IL CORSO.
- SEDE – DATA - DURATA:** SALA "A. SUCCETTI" DI CONFARTIGIANATO SITA IN SONDRIO IN LARGO DELL'ARTIGIANATO, 1  
DATA SVOLGIMENTO: **08.03.2017 – DURATA: 5 ORE (DALLE 14.00 ALLE 19.00)**
- NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:** 100
- MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE:** SISTEMA ELETTRONICO DI RILEVAMENTO PRESENZE.  
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONFERIRÀ IL CREDITO FORMATIVO DI N° 5 ORE, VALIDE PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.M. 05/08/2011, COME CHIARITO DALLA DCPREV DEL 25/05/2012 PROT. 7213.
- DOCENTE:** DOTT. GENNARO DI MAIO - FUNZIONARIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI COMO - REFERENTE PER L'ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA.


Il Presidente  
Arch. Giovanni Vanoi



Il Presidente  
Geom. Vittorio Semeria



Il Presidente  
Ing. Marco Scaramellini



Il Presidente  
p.i. Giampiero Rossi

