

## Seminario di Aggiornamento Professionale per coordinatori della sicurezza

### Uso DPI per il lavoro in quota

- ISCRIZIONI:** da effettuarsi tramite portale [ISI Formazione](#) entro e non oltre il giorno 15 marzo 2022
- DATA:** giovedì 24 marzo 2022
- SEDE:** piattaforma zoom
- ORARI:** 14.00 - 18.10 (accesso dei partecipanti ore 13.45)
- DOCENTE:** Architetto Claudio Conio
- TUTOR CORSO:** ing. Carlo Erba
- CREDITI:** 4 CFP
- COSTO:** € 30,00 da pagarsi entro e non oltre il giorno 22 marzo 2022 tramite bollettino di pagamento Pago PA che verrà inviato dalla Segreteria dell'Ordine all'indirizzo mail indicato all'atto dell'iscrizione. Si precisa che l'iscrizione risulterà completa e potrà essere accettata solo dopo avere effettuato il versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati. Non saranno quindi accettate iscrizioni fuori termine e non verranno restituite quote per mancata partecipazione ai corsi.
- POSTI:** 70

**FAD Sincrona** con collegamento alla piattaforma «zoom». Per la partecipazione, verrà inviato un link dell'evento all'indirizzo mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all'atto dell'iscrizione.

Si precisa che la verifica dell'identità e della continuità della presenza al Seminario del partecipante, sono condizioni minime ed inderogabili per la soddisfazione delle quali sono assolutamente necessari almeno i seguenti requisiti:

- **Videocamera** funzionante ed **accesa per tutta la durata dell'evento**;
- **Microfono** spento, ma **funzionante**, per tutta la durata dell'evento;
- All'atto dell'iscrizione a portale ISI Formazione preghiamo **compilare la dichiarazione allegata** e trasmetterla all'indirizzo [formazione@ordineingegnerisondrio.it](mailto:formazione@ordineingegnerisondrio.it) unitamente alla  **copia del documento di identità in corso di validità.**

**L'assenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'allontanamento dell'iscritto dall'evento.**

Effettuare l'accesso al meeting equivale ad accettare anche la modalità di trattamento dei propri dati personali per come effettuata e gestita dalla piattaforma utilizzata, rinviando per i dettagli all'apposita sezione "**termini di condizione ed utilizzo**" del sito internet ad essa riferita; manlevando così da ogni responsabilità l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SONDRIO.

**È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica che è vietata la diffusione di immagini** che non sia autorizzata dall'Ordine degli Ingegneri di Sondrio (diretto interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d'autore) e dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR).

#### Destinatari

Coordinatori della sicurezza **che risultino già abilitati all'esercizio di detta funzione** ai sensi D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii.. I requisiti professionali per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono quelli previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## Programma

**13:45** *Accesso alla piattaforma "Zoom"*

**14:00** *Saluti, presentazione dell'incontro e inizio seminario*

### *Usa DPI per il lavoro in quota – arch. Claudio Conio*

- Normativa e legislazione
- Normativa armonizzata europea
- Statistica eventi infortunistici
- Priorità dei livelli di protezione (UNI 11158)
- Procedura di adozione
- Valutazione del rischio
- Tirante d'aria
- Fattore di caduta
- Effetto pendolo
- Obblighi formalizzati dal D.Lgs.81/2008
- Classificazione e Marcatura DPI
- Requisiti essenziali di sicurezza
- Obblighi di Informazione Formazione Addestramento
- Sistemi di protezione anticaduta
  - o Ancoraggi EN 795
  - o Connettori EN 362
  - o Cordini di posizionamento EN 358
  - o Cordini anticaduta EN 354
  - o Cordini dissipati EN 355
  - o Dispositivi retrattili EN 360
  - o Anticaduta su linea rigida EN 353-1
  - o Anticaduta su fune EN 353-2
  - o Cinture di posizionamento EN 358
  - o Imbracatura di sicurezza EN 361
  - o Imbracatura da sospensione EN 813
  - o Caschi per lavoro in quota EN 397LD
  - o Discensori di emergenza EN 341 A
  - o Sindrome da sospensione incosciente (cenni)
- Ispezione periodica e manutenzione (cenni)

**18.10** *Discussione e termine del meeting*

► Si ricorda di provvedere a compilare la dichiarazione trasmessa in allegato ritornandola alla Segreteria dell'Ordine degli ingegneri all'indirizzo [formazione@ordineingegnerisondrio.it](mailto:formazione@ordineingegnerisondrio.it)

Il Coordinatore della Commissione Aggiornamento  
Ordine Ingegneri Sondrio  
Ing. Carlo Erba